Cicli Integrati Impianti Primari spa
Viale della Repubblica, 24
63100 Ascoli Piceno
C.F.-P.I. e n. iscr. R.I.di AP 00101350445
tel +39 0736 2721 fax +39 0736 272222
Numero Verde 800-216172
www.ciip.it e-mail: info@ciip.it

ISO 9001 Cert. n. 4116/0
ISO 14011 Cert. N. 0241A/0

Ascoli Piceno li 11 Giugno 2008

Prot. n. 13182 **Class.: 26.8.5**

INVIATA VIA E – MAIL

Spett.li Confindustria

Confcommercio

Confartigianato CGIA

Confesercenti

CNA

Associazione Provinciale Allevatori

Associazione dei Consumatori

Oggetto: informativa sulla disponibilità della risorsa idrica locale.

La presente per rendere noto lo stato della disponibilità della risorsa idrica nel nostro territorio. Facendo riferimento alla precedente nota (ns. prot. n. 10504 del 8 maggio 2008) si osserva una soddisfacente ricarica delle sorgenti principali e secondarie.

Per quanto riguarda le sorgenti maggiori (Pescara di Arquata, Capodacqua di Arquata, Foce di Montemonaco e Sassospaccato di Montegallo) pur manifestando portate inferiori alla media, si conferma un significativo andamento al rialzo e, perdurando l'attuale tendenza, si può ben sperare per il futuro approvvigionamento idrico.

Tuttavia, essendo prossima la stagione estiva con il periodo di maggior consumo e dato che le portate delle sorgenti principali si mantengono ancora a livelli sensibilmente inferiori alla media del periodo, seppur in recupero rispetto all'anno precedente, relativamente all'approvvigionamento idrico-potabile sul territorio gestito da questa Azienda, si conferma lo stato di **"Livello di Attenzione - codice giallo"** che verrà mantenuto per tutta l'estate, se non si verificheranno fatti di rilievo, in positivo o in negativo.

In ogni caso CIIP spa rimane comunque impegnata ad adottare tutte le migliori tecnologie volte al contenimento delle perdite ed al risparmio della risorsa idrica, e sensibilizza l'Utenza ad un utilizzo parsimonioso della risorsa idrica limitato ad un uso strettamente igienico/potabile e volto ad evitare ogni possibile spreco.

Si coglie l'occasione per ricordare ai Vostri Iscritti i suggerimenti avanzati nelle precedenti comunicazioni relativi alla manutenzione e/o installazione di idonei impianti ad autoclave (serbatoi e pompe) per le proprie attività.

Sarà cura della CIIP spa continuare il monitoraggio della disponibilità in sorgente della risorsa idrica e tempestivamente informare le SS.LL. e l'intera Utenza nel caso le condizioni di ricarica delle sorgenti dovessero cambiare tendenza facendo prospettare un peggioramento rispetto alla situazione attuale. Maggiori dettagli sono presenti sul sito internet dell'azienda al link http://www.ciip.it, cliccando sulla pagina "Eventi e Notizie" – "Situazione Idrica Attuale".

Si fa inoltre presente che le successive comunicazioni verranno inviate solo a seguito di una modifica dello stato del livello di crisi idrica da quello attuale (**"Livello di Attenzione - codice giallo") sia in positivo che in negativo,** mentre si continuerà ad aggiornare la situazione sul sito internet dell'azienda.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

f.to Ing. Enrico Calcinaro