

## **Bollettino informativo sull'emergenza idrica** **a seguito rottura condotta Tallacano n.10** **08/01/2008 ore 13:00**

Si informa che, stante la regolarizzazione dell'erogazione nelle ore di distribuzione della risorsa idrica, la frequenza di pubblicazione e diffusione di questo bollettino da oggi si limiterà alla edizione giornaliera delle ore 13.

Nel presente documento sono riportati la situazione attuale e l'evoluzione prevista per la distribuzione di risorsa idrica per i comuni, sia direttamente interessati dalla carenza, che oggetto di chiusure notturne dell'erogazione idrica.


Tali informazioni sono aggiornate periodicamente e rese disponibili mediante pubblicazione sul sito internet ([www.ciip.it](http://www.ciip.it)) nel link "Bollettino informativo emergenza idrica" ed attraverso ulteriori azioni ritenute idonee a raggiungere la maggior parte degli interessati. Nel sito è altresì implementato il formato **RSS** o **Really Simple Syndication** (Distribuzione Veramente Semplice) per la distribuzione di contenuti in rete; l'**RSS** viene incontro alle esigenze degli utenti che intendono rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie pubblicate nel sito, evitando di dovervi accedere periodicamente.

### **SITUAZIONE DEI LAVORI RIPARAZIONE SULLA LINEA DI ADDUZIONE**

La riparazione in corso sulla linea acquedottistica "Pescara di Arquata" ad oggi consente di far transitare sulla condotta adduttrice un quantitativo d'acqua pari a circa 2/3 della portata ordinaria per il periodo invernale.

Come già comunicato nei precedenti bollettini informativi sono in esercizio cinque condotte in polietilene che adducono una portata complessiva di 200 l/s. Sono in corso di esecuzione le lavorazioni per mettere in esercizio una sesta condotta per raggiungere una portata complessiva di circa 230 l/s prevista in esercizio per giovedì 10 gennaio.

### **Evoluzione acqua transitante a Tallacano**



Allo stato attuale il quantitativo di acqua prelevato dalla linea acquedottistica dei "Sibillini" è pari a 120 l/s (50 l/s in più rispetto al normale afflusso di 70 l/s).

Le operazioni suddette, congiuntamente al razionamento della risorsa idrica disponibile, hanno consentito di riportare acqua in tutti i serbatoi in modo da distribuire equamente, seppur limitatamente alle fasce orarie stabilite, nelle zone interessate.

La CIIP spa, attraverso la rete di telecontrollo e sopralluoghi sul territorio, sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione.

Si vuole ancora assicurare che è garantita la piena potabilità della risorsa distribuita dalla rete idrica gestita da questa Azienda.

### **SITUAZIONE DEI COMUNI DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA CARENZA**

La risorsa idrica potabile disponibile è razionata **dalle ore 06.00 alle ore 13.00**, nei serbatoi a servizio delle aree interessate dalla riduzione di portata disponibile dalla sorgente di Pescara di Arquata, già indicati nei precedenti bollettini. Nel corso della mattinata odierna non sono emerse criticità particolari nelle ore di distribuzione della risorsa idrica.

### **SITUAZIONE COMUNI OGGETTO DI CHIUSURE NOTTURNE DELL'EROGAZIONE IDRICA**

E' in atto la chiusura dell'erogazione idrica nelle ore notturne **dalle ore 21.00 alle ore 06.00**, nei serbatoi a servizio delle aree interessate dalla riduzione di portata disponibile dalla sorgente dei Sibillini, già indicati nei precedenti bollettini. Nel corso della mattinata odierna non sono emerse criticità particolari nelle ore di distribuzione della risorsa idrica.

**Nota bene:** Gli orari di apertura e di chiusura indicati per i razionamenti si riferiscono alle manovre idrauliche nella rete di distribuzione e non coincidono con quelli della scomparsa o ritorno dell'acqua alle utenze nelle abitazioni; ciò è dipendente dalla rete di distribuzione e dall'ubicazione planimetrica ed altimetrica delle abitazioni oltre che dall'andamento dei consumi.

Per specifiche situazioni di irregolarità nella fornitura del servizio idrico a condomini dotati di impianto ad autoclave sarà possibile all'amministratore richiedere, al Servizio Telefonico Clienti (800-216172), la consegna dell'acqua potabile nel serbatoio a servizio dell'immobile fornendo, oltre ai propri recapiti, anche l'accessibilità del proprio serbatoio, la sua capacità ed una stima della lunghezza del tubo necessario per l'alimentazione dalla sede stradale.